Čáslav
MĚSTSKÝ ÚŘAD ČÁSLAV
Odbor školství, kultury a památkové péče

Vlastník nemovitosti:

Obec Čejkovice
Čejkovice 40
286 01 Čáslav
IČO: 00498602

Číslo jednací: MěÚ/110370/2026/ŠKP
Spis. značka: 324/2026

Vyřizuje: Ing. Lucie Bilá
Tel.: +420 327 300 135
E-mail: bila@meucaslav.cz

Datum: 14.10.2026

ZÁPIS O PROVEDENÍ DOZORU

podle § 29 odst. 2 písm. i) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

I. Základní údaje

Místo provádění dozoru: obec Čejkovice, k.ú. Čejkovice u Zbýšova
Identifikace objektu: kaplička se zvoničkou a ukřižováním
Číslo Ústředního seznamu kulturních památek (ÚSKP): 10577/2-4301
Datum provedení dozoru: 14.10.2026
Důvod kontroly: Kontrola stavu kulturní památky na základě přijatého podnětu
Dozor provedl: Orgán státní památkové péče (ORP Čáslav) a zástupce Národního památkového ústavu

II. Výsledek zjištění

Zástupci orgánu státní památkové péče provedli na místě ohledání a kontrolu fyzického stavu výše uvedené kulturní památky s následujícím zjištěním.

1. **Konstrukční a statický stav**
   Kaplička v exteriéru ani v interiéru nevykazuje viditelné známky akutních statických poruch ve smyslu čerstvých trhlin, prasklin či jiného bezprostředního konstrukčního poškození.
2. **Geometrie objektu a tesařské konstrukce**
   Při obhlídce byl identifikován mírný náklon celého objektu směrem k severní straně. V důsledku tohoto stavu došlo k uvolnění konstrukcí, přičemž mezi bedněním čelní stěny a štítu nad vstupem vznikla široká spára.

Jednací číslo: MěÚ/110370/2026/ŠKP

3. **Příčiny současného stavu**
   Původ a přesná příčina popsaného odklonu a rozevření spáry nejsou v době obhlídky zcela zřejmé. Může se jednat o následek aktivní statické poruchy (např. pohyb podloží), stejně jako o výsledek dlouhodobého namáhání stavby v čase, působení povětrnostních vlivů a zanedbané údržby. Tyto vnější vlivy a degradace se projevují na celém vnějším plášti objektu.

III. Závěry a návrh opatření

Statický stav objektu a míru jeho případného ovlivnění negativními vnějšími vlivy – zejména průjezdem těžké zemědělské techniky v těsné blízkosti památky – může zodpovědně posoudit pouze kvalifikovaný statik s prokazatelnou zkušeností s obdobným typem historických staveb a tradičních konstrukcí.

Další postup ve věci
Jakýkoliv relevantní návrh potřebných sanačních a zajišťovacích opatření musí předložit kvalifikovaný statik, a to výhradně na základě jím provedeného, podrobného a vyhodnoceného stavebně-technického posouzení stavby. Vyhotovení statického posudku je plně v kompetenci obce Čejkovice a orgán památkové péče se k němu vyjádří v samostatném řízení a navrhne, popř. nařídí další postup.

Tento zápis slouží jako podklad pro další opatření orgánu státní památkové péče ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. a bude zaslán vlastníku kulturní památky.

V Čejkovicích dne: 14.10.2026

Přítomni:

Ing. Lucie Bilá – MěÚ Čáslav .....

Ing. arch. Barbora Vrchotová – NPÚ .....

Ing. Miroslav Kunášek, starosta obce Čejkovice – z jednání na místě omluven

Digitálně podepsal Ing. Lucie Bilá
Datum: 19.10.2026 16:13:05 +02:00